



REGO-FIX Spindel-Kegelreiniger Reinigung von stark verschmutzten Vlies-Partien

Bei stark verschmutzten Vlies-Partien im Laufe des Gebrauchs unserer Produkte stellt sich gelegentlich die Frage nach einem geeigneten Reinigungsmittel, um den Spindel-Kegelreiniger von größerem Schmutz zu befreien.

In Anbetracht der verwendeten Kunststoffe ist bei der Verwendung von möglicherweise aggressiven Reinigungsmitteln (flüssig) eine gewisse Vorsicht geboten.

Die bekannte Firma MOTOREX-BUCHER GROUP AG, 4900 Langenthal, Schweiz hat ein für unsere Produkte geeignetes Reinigungsmittel getestet:

Universalreiniger MOTOREX OPAL 5000

Wichtig:

// Grobe Verschmutzungen an Spindel-Kegelreiniger sollten mit einer **weichen** Bürste vorsichtig entfernt werden, um das Reinigungsmittel zu unterstützen

// Die Beständigkeit unserer verwendeten Kunststoffmaterialien gegenüber dem Reiniger OPAL 5000 ist generell gut. Vorsichtshalber empfehlen wir, dass die Verweildauer in der oben erwähnten Reinigungsflüssigkeit **30 Minuten nicht überschreiten** sollte